



HIDROAMBIENTAL S.A.S.

Ingeniería y Laboratorio de Aguas

- Redes Hidrosanitarias
- Acueductos y Alcantarillados
- Sistema de Tratamiento de Agua
- Consultoría Ambiental

- Laboratorio Ambiental
- Análisis de Calidad del Agua
- Monitoreo de Calidad del Aire y Ruido
- Caracterización de Residuos Sólidos

Fecha de Elaboración: 2026-02-05
Orden de Servicio No: [FT-VT-008-098-LB](#)

FT-LS-003
Versión: 10

Página 1 de 1

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No. de Laboratorio/No. de Informe: [AP26-2844](#)
Solicitado por: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DECORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P. - SR ADRIAN PRADO OTELA
Procedencia: CAUCA
Dirección: Carrera 8 No 8-40
Municipio: CORINTO
Clase de Agua: TRATADA
Uso del Agua: CONSUMO
Punto de Muestreo: 212-3
Fecha de Muestreo: 2026-01-29 12:15 PM
Fecha de Recepción: 2026-01-29
Responsable del Muestreo: cliente
Plan de Muestreo: FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo: PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl ₂ /L	SM 4500-Cl- G	0,89	2026-01-29	0,3 - 2,0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-01-30	0 - 15
pH.	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,02	2026-01-29	6,50 - 9,00
Temperatura.	°C	SM 2550 B	26,5	2026-01-29	---
Turbiedad.	NTU	SM 2130 B	1,5	2026-01-30	0 - 2,0

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
Parámetro Subcontratado: (SUB)

Revisó *Jose M. Valencia M.*
Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

Aprobó *Oscar Vidal*
Oscar Vidal
Químico PQ-06069
Gerente Técnico

